













Screw head: min Ø10,5



[mm]	c/c
1200	1271
1500	1563





Tryck kablar mot stomme
Press the cables against the body



(S) Grundläggande isolering mellan
nät-och styrlledning.

(GB) Basic insulation between
mains and control wiring.



Kopplingsbox / Connection box

- (S) Service och utbyte av drivdon och ljuskälla får endast utföras av tillverkaren, deras serviceombud eller annan behörig person.
- (GB) Servicing and replacement of control gear and light source shall be carried out by the manufacturer, their service agent or a similarly skilled person.

